

HX010

OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA



VÝHODY

- Ihned k aplikaci

POUŽITÍ

Ocelová pevnostní spona se doporučuje k „sešívání“ staticky ustálený trhlin a prasklin způsobených smršťováním, teplotním napětím, přetížením, nesprávným realizováním detailů apod., převážně na vodorovných betonových plochách.

UPOZORNĚNÍ

Opravy nelze provádět na zmrzlých a vlhkých podkladech. Minimálně 24 hodin od aplikace chraňte před působením vody či zvýšené vlhkosti. Doporučená teplota podkladu (objektová teplota) min. + 10 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem (měřeno v těsné blízkosti nátěru). Dokud není nátěr plně vytvrzen, nezatěžovat pojezdem, povětrnostně ani chemickými látkami a přípravky a zajistit ventilaci.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (zbytková objemová vlhkost max. 4 %), savý, soudržný s pevností min. 1,5 MPa, bez prachu, nečistot a mastnoty, zbavený předchozích nesoudržných nátěrů.

APLIKACE

Diamantovým kotoučem (nejlépe s řízenou hloubkou ponoru) se prořízne prasklina do hloubky 20-40 mm po celé délce. Vždy kolmo na tento řez se provedou další řezy o stejné hloubce ve vzdálenosti cca 100 až 200 mm od sebe v délce, která umožní vsazení ocelové spony. **Při opravách betonu v místech položeného podlahového vytápění nebo jiných inženýrských sítí pečlivě volte hloubku řezu.** Dokonale se vysaje vzniklý prach po prořezech a do prořízle praskliny kolmých drážek se vlije **HX100**. Do kolmých řezů se vloží spony **HX010**. Návod na práci s **HX010** a videonávod najdete v Technickém listu výrobku na www.stachema.cz. Pracovní video je v sekci ke stažení: **Opravy staticky ustálených trhlin.**

HX100 bude vtékat okolo pevnostní ocelové spony do hloubky praskliny, proto se doporučuje postup opakovat, dokud spony nebudou úplně zalité. Finální

HX010

OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA

vrstva **HX100** se ještě do „živé, lepidivé hmoty“ prosype křemenným pískem frakce 0,3/0,8 mm, aby byla zaručena přilnavost dalších vrstev.

ZPŮSOB APLIKACE Vložením pomocí špachtle

SPOTŘEBA Podle počtu nařezaných drážek.

ÚDRŽBA Pomůcky se po skončení práce omyjí ředidlem S6300 nebo acetonem

PARAMETRY

Vzhled	Ocelová pevnostní spona 120 × 6 mm
--------	------------------------------------

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v suchu. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA Bez omezení

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ V pastovém obalu po 20 kusech

Datum revize 6.1. 2025 Předchozí vydání pozbývají platnost